

۲۵۹۸۴۱/۲۰۲
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
پوست: ۵۸



بسمه تعالی

کشفه بررسی
«بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان»
نامد مهری:

<input type="checkbox"/>	واحد دانشگاهی
<input type="checkbox"/>	دفترخانه های مناطق
<input type="checkbox"/>	معاونت سما
<input type="checkbox"/>	آموزشکده ها
<input type="checkbox"/>	مدارس
<input type="checkbox"/>	حوزه ستادی سازمان

معاون محترم دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد
موضوع: معرفی تجهیزات استاندارد کارگاه ها و آزمایشگاه های
رشته الکتروتکنیک (برق صنعتی)

سلام علیکم؛

احتراماً، با توجه به اهمیت برخورداری آموزشکده های فنی و حرفه ای سما از آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز که یکی از الزامات تربیت تکنسین می باشد، این معاونت درصدد است تجهیزات استاندارد آزمایشگاه ها و کارگاه ها را در رشته های مختلف شناسایی و جهت سامان دهی وضعیت و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشکده های سما به اطلاع واحدهای سما برساند لذا به پیوست دفترچه تجهیزات استاندارد آزمایشگاه ها و کارگاه های رشته الکتروتکنیک (برق صنعتی) که توسط برخی از صاحب نظران رشته ای مذکور در ۱۱ آموزشکده ای کشور بازنگری و اصلاح شده است، جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

بدین منظور ضروری است واحدهای سما در این خصوص اقدامات زیر را انجام دهند:

- ۱- اطلاع رسانی موضوع بخشنامه به گروه آموزشی رشته الکتروتکنیک
- ۲- تطابق تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه های موضوع این بخشنامه با تجهیزات استاندارد مذکور
- ۳- خرید تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات پژوهشی مطابق دستورالعمل بودجه ای پژوهشی به شماره ۲-۲/۳۸۷۲۶/۲ مورخ ۸۸/۱۱/۱۳
- ۴- همچنین آموزشکده ها با تشکیل گروه های تخصصی در رشته های دیگر و با همفکری افراد متخصص و باتجربه در صنعت، لیست تجهیزات استاندارد را تهیه و به این معاونت ارسال نمایند.

امان اله پیشوا

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

۹۱/۱۲/۲۲

نشانی: تهران، ولنجک بلوار
دانشجو، خیابان البرز یکم،
سازمان سما
صندوق پستی:

۱۹۳۹۵-۴۳۶۳

تلفن: ۲۲۱۷۴۳۲۷-۳۰


فاکس: ۲۲۴۲۶۱۸۱

WEB:
WWW.SAZMAN-SAMA.COM

E-MAIL:
INFO@SAZMAN-SAMA.COM

لیست تجهیزات اساتذکارگاه نوآزمایشگاه مای رشته الکترونیک (برق صنعتی)

تهیه و تنظیم : واحد پژوهش آموزش شبکه فنی و حرفه ای سما کرمان



فهرست

ردیف	نام آزمایشگاه یا کارگاه	صفحه
۱	آزمایشگاه الکترونیک عمومی	۱
۲	آزمایشگاه اندازه گیری	۲
۳	آزمایشگاه دیجیتال	۳
۴	آزمایشگاه الکترونیک صنعتی	۴
۵	آزمایشگاه مدارهای الکتریکی	۵
۶	آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲ا	۶
۷	آزمایشگاه کنترل صنعتی (سطح ۱) - LOGO *	۷
۸	آزمایشگاه کنترل صنعتی (سطح ۲) - S7-200 **	۹
۹	آزمایشگاه کنترل صنعتی (سطح ۳) - S7-300 ***	۱۱
۱۰	آزمایشگاه الکتروپنوماتیک	۱۳
۱۱	آزمایشگاه پنوماتیک	۱۴
۱۲	کارگاه سیم پیچی ۲ و ۱	۱۵
۱۳	کارگاه جوشکاری	۱۷
۱۴	کارگاه مدار فرمان	۱۸
۱۵	کارگاه تأسیسات الکتریکی (دروس اختیاری)	۲۰
۱۶	کارگاه کابل و مفصل (دروس اختیاری)	۲۳

تذکره ۱: آزمایشگاههای ردیف های ۱ الی ۵ بسته به شرایط مکانی و زمانی و تعداد دانشجو (و صرفه اقتصادی) چنانچه ظرفیت های مجاز ، ساعات استاندارد و حداقل های تجهیزات مورد نظر رعایت شوند می توانند در یک مکان اجرا شوند.

تذکره ۲: اگرچه سرفصل کارگاه و آزمایشگاههای دوره کاردانی و کارشناسی تا حدود زیادی شبیه به هم هستند، برای دوره کاردانی تدوین یک دستور کار کاربردی الزامی است.

تذکره ۳: هر یک از آزمایشگاههای ردیف های ۷ الی ۹ (ردیف های ستاره دار) یا تلفیقی از آنها یا تمامی آنها بسته به ظرفیت های آموزشدهنده می تواند به عنوان سرفصل تجهیز آزمایشگاه کنترل صنعتی مد نظر قرار گیرد.



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: الکترونیک عمومی

گرایش: برق صنعتی

رشته: الکترونیک

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱	اسیلوسکوپ دو کانال ۲۰ مگاهرتز	۸
۲	مولتی متر رومیزی	۸
۳	مولتی متر دستی	۸
۴	منبع تغذیه دوپل	۸
۵	فانکشن ژنراتور	۸
۶	کروتریسر - curve tracer	۸
۷	ست آموزشی الکترونیک عمومی ۱ و ۲ مخصوص استاد	۱
۸	دیود 1N5868, 1N60, 1N4007, 1N4001	۵۰
۹	دیود زنر 4.7v, 2.7v, 5.6v	۵۰
۱۰	ترانزیستور BD137, A733, 2N3055, BC107	۵۰
۱۱	سری کامل خازن	-
۱۲	ترانزیستور (FET) 2N3819	۵۰

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- کپسول آتش نشانی
- ۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: اندازه گیری الکتریکی

گرایش: برق صنعتی

رشته: الکتروتکنیک

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱	اسیلوسکوپ دو کانال ۲۰ مگاهرتز	۸
۲	مولتی متر رومیزی	۸
۳	مولتی متر دستی	۸
۴	منبع تغذیه دوپل	۸
۵	فانکشن ژنراتور	۸

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لب تاب مختص استاد

۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور

۳- کیسول آتش نشانی

۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: **دیجیتال**

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱		
۲	سون سگمنت تک و دوپل در رنگهای مختلف (آند مشترک و کاتد مشترک)	۵۰
۳	آی سی های SN7486-SN7408-SN7483-SN7476-SN7411-SN7448- SN7447-SN74293-SN7432-SN7404-SN7400-IC555	از هر کدام ۵۰
۴	ترانزیستور BC107	۵۰
۵	LED	۵۰۰
۶	دیود IN4148- IN4007	۵۰
۷	برد آزمایشگاهی مدار منطقی	۱۰
۸	برد برد	۲۰
۹	پتانسیومتر رنج 1KΩ-5K-10K-50K-100K	از هر کدام ۲۰
۱۰	هویه و پایه هویه	۱۰
۱۱	سیم چین کوچک	۱۰

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد

۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور

۳- کیسول آتش نشانی

۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: الکترونیک صنعتی

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱۳	NTC	۵۰
۱۴	ولوم ۱-۱۰-۵۰-۱۰۰ کیلو اهم	۲۰
۱۵	SSR تکفاز	۲۰
۱۶	دیاک DB3	۲۰
۱۷	ترانزیستور 2N6027.2N2646	۵۰
۱۸	سلف 1H	۲۰
۱۹	ترانزیستور IRF640 (ماس فت)	۲۰
۲۰	ترانزیستور 40N60 (IGBT)	۲۰
۲۱	آی سی TL494	۲۰
۲۲	آی سی IR1121	۲۰
۲۳	اپتوکوپلر	۱۰
۲۴	درایو	۱۰

ردیف	نام	تعداد
۱	اسیلوسکوپ دو کانال ۲۰ مگاهرتز	۸
۲	مولتی متر رومیزی	۸
۳	مولتی متر دستی	۸
۴	منبع تغذیه دوپل	۸
۵	فانکشن ژنراتور	۸
۶	ترانس ۲×۱۶، ۲×۱۲، ۲×۹	۸
۷	واریاک سه فاز	۸
۸	ماژول های الکترونیک صنعتی مخصوص استاد	۸
۹	تریستور C106D.BT151	۵۰
۱۰	ترایاک BT136	۵۰
۱۱	لامپ ۱۲ و ۲۴ ولت	۲۰
۱۲	دیود 1N4007	۵۰

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- کپسول آتش نشانی
- ۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



نام آزمایشگاه: تحلیل مدار الکتریکی

گرایش: برق صنعتی

رشته: الکترونیک

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱	اسیلوسکوپ دو کانال ۲۰ مگاهرتز	۸
۲	مولتی متر رومیزی	۸
۳	مولتی متر دستی	۸
۴	منبع تغذیه دوپل	۸
۵	فانکشن ژنراتور	۸
۶	ست آموزشی تحلیل مدار (مخصوص تدریس استاد)	۱
۷	منبع جریان ۱۰ میلی آمپر	-
۸	سری کامل مقاومت	-
۹	سری کامل خازن	-
۱۰	سری کامل انواع سلف	-

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- کپسول آتش نشانی
- ۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهیزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: ماشین های الکتریکی ۱ و ۲

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهیزات مورد نیاز: جهت آموزش ۱۶ دانشجو (۸ عدد میز کار دو طرفه)

ردیف	نام	تعداد	ردیف	نام	تعداد
۹	گشتاورسنج	۳	۱	ست آموزشی ماشین آسکرون به همراه میز موتور مربوطه	۱
۱۰	سرعت سنج	۳	۲	ست آموزشی ماشین سنکرون به همراه میز موتور مربوطه	۱
۱۱	سنکروسکوپ	۱	۳	ست آموزشی ماشین DC به همراه میز موتور مربوطه	۱
۱۲	اسیلوسکوپ ساده	۱	۴	ست آموزشی ترانسفورماتور تکفاز	۱
۱۳	اسیلوسکوپ حافظه دار	۱	۵	ست آموزشی ترانسفورماتور سه فاز	۱
۱۴	بار سلفی	۱	۶	واریاک سه فاز	۳
۱۵	بار خازنی	۱	۷	واریاک تکفاز	۲
۱۶	بار مقاومتی	۱	۸	مولتی متر رومیزی	به تعداد میزها
۱۷	میز مخصوص ترمز ماشین های الکتریکی	۱			

توضیح شماره ۱۷: حداقل یکی از انواع ترمزهای مربوط به موتورهای مثل دینامیکی، استاتیکی، مکانیکی و ... وجود داشته باشد.

توضیحات:

- ست های آموزشی باید سرفصل مصوب مربوطه را پوشش دهند.
- برخی از ست های آموزشی موجود در بازار به صورت جدا نیستند. همه ردیف های ۱ الی ۵ در یک میز جا داده شده است. (که برای دوره کاردانی پیشنهاد نمی شود).
- در برخی از ست ها، گشتاورسنج و سرعت سنج وجود دارد اما وجود حداقل یک دستگاه جداگانه و مستقل پیشنهاد می شود.

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

- یک دستگاه کامپیوتر مختص استاد
- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- کپسول آتش نشانی
- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: کنترل صنعتی level 1 - (logo)

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۲ دانشجو (هر ست آموزشی مخصوص آموزش ۲ دانشجو می باشد).

ردیف	نام	تعداد
۱	ست آموزشی LOGO I. تجهیزات کنترلی II. تجهیزات ابزار دقیق III. سایر تجهیزات	۶
۲	کامپیوتر	۶
۳	کابل رابط	۶
۴	نرم افزار LOGOSOFT	

I. تجهیزات کنترلی

۱	LOGO P.L.C 12/24 RC	۱
۲	کارت جانبی I/O - DM8	۱
۳	کارت جانبی ورودی آنالوگ AM2	۱
۴	کارت جانبی دما AM2 PT100	۱
۵	کارت جانبی خروجی آنالوگ AM2 AQ	۱
۶	صفحه نمایش LOGO TD	۱
۷	Logo power 24v	۱

II. تجهیزات ابزار دقیق

۱	سنسور دما (PT100)	۱
۲	سنسور مجاورتی خازنی	۱
۳	سنسور مجاورتی القایی	۱
۴	سنسور نوری	۱
۵	میکروسونج	۱

III. سایر تجهیزات

۱	کنتاکتور	۳
۲	لامپ سیگنال	۶
۳	شستی استارت استوپ	۲
۴	SSR تکفاز	۱
۵	SSR سه فاز	۱
۶	لامپ روشنایی	۱
۷	اینورتر	۱

۱	موتور AC	۸
۱	میناتور تکفاز	۹
۱	میناتور سه فاز	۱۰

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در کارگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- یک نمونه جداگانه از تجهیزات موجود روی تابلو مختص استاد
- ۴- کپسول آتش نشانی
- ۵- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



نام آزمایشگاه: کنترل صنعتی level2 - S7-200

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۲ نفر (هر ست آموزشی مخصوص آموزش ۲ دانشجو می باشد).

ردیف	نام	تعداد
۱	ست آموزشی S7-200 I. تجهيزات كنترلی II. تجهيزات ابزار دقیق III. سایر تجهيزات	۱
۲	كامپیوتر	۱
۳	کابل رابط	۱
۴	نرم افزار MICROWIN	

I. تجهيزات كنترلی

۱	P.L.C S7-224	۱
۱	POWER SUPPLY 24VDC 2.5A	۲
۱	کارت جانبی ورودی آنالوگ EM 231	۳
۱	کارت جانبی خروجی آنالوگ EM 232	۴
۱	HMI(TP170A) یا هر برند دیگر	۵

II. تجهيزات ابزار دقیق

۱	سنسور دما و ترنسمیتر	۱
۱	ترموکوپل	۲
۱	PT100	۳
۱	سنسور نوری	۴
۱	سنسور مجاورتی خازنی	۵
۱	سنسور مجاورتی القایی	۶
۱	سنسور وزن و ترنسمیتر	۷
۱	میکرو سوئیچ	۸
۱	انکدر	۹

III. سایر تجهيزات

۱	موتور AC	۱
۱	اینورتر	۲
۱	STEPPER DRIVER	۳
۳	کنتاكتور	۴

۱	میناتورى تکفاز	۵
۱	میناتورى سه فاز	۶
۱	SSR تکفاز	۷
۱	SSR سه فاز	۸
۱	لامپ سیگنال	۹
۲	کلید START/STOP	۱۰
۶	سیمولاتور آموزشی	۱۱

فضای مورد نیاز مطلوب : حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه :

- ۱- يك دستگاه کامپیوتر مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- يك نمونه جداگانه از تجهیزات موجود روی تابلو مختص استاد
- ۴- کپسول آتش نشانی
- ۵- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: **کنترل صنعتی level3 - S7-300**

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۲ دانشجو (هر ست آموزشی مخصوص آموزش ۲ دانشجو می باشد).

ردیف	نام	تعداد
۱	ست آموزشی S7-300 I. تجهيزات كنترلی II. تجهيزات ابزار دقیق III. سایر تجهيزات	۱
۲	كامپیوتر	۱
۳	کابل رابط	۱
۴	نرم افزار STEP 7	
۵	نرم افزار WINCC	

I. تجهيزات كنترلی

۱	P.L.C S7-314C 2DP	۱
۱	POWER SUPPLY 24V 5A	۲
۱	کارت جانبی ورودی آنالوگ	۳
۱	کارت جانبی خروجی آنالوگ	۴
۱	MMC 64KB	۵
۱	FRONT CONNECTOR	۶
۱	ETHERNET CARD	۷
۱	MODBUS CARD	۸
	رک 53cm	۹
۱	HMI (MP277 10")	۱۰
۱	کارت جانبی ورودی HSC	۱۱
۱	کارت جانبی خروجی HSP	۱۲
۱	کارت جانبی دما	۱۳

II. تجهيزات ابزار دقیق

۱	سنسور دمای معمولی PT100	۱
۱	سنسور دمای معمولی ترموکوپل	۲
۱	سنسور مجاورتی خازنی	۳
۱	سنسور مجاورتی القایی	۴
۱	سنسور نوری	۵

۶	سنسور وزن + ترنس미터	۱
۷	سنسور فشار	۱
۸	میکروسوئیچ	۱
۹	سنسور سطح	۱
۱۰	LVDT	۱
۱۱	سنسور دما + ترنس미터	۱

۱۱۱. سایر تجهیزات

۱	اینورتر	۱
۲	موتور AC	۱
۳	STEPPER+DRIVER	۱
۴	SERVOMOTOR+DRIVER	۱
۵	کنتاکتور	۳
۶	لامپ سیگنال	۶
۷	کلید START/STOP	۲
۸	SSR تکفاز	۱
۹	SSR سه فاز	۱
۱۰	لامپ روشنایی	۱
۱۱	مینیا توری تکفاز	۱
۱۲	مینیا توری سه فاز	۱

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- یک نمونه جداگانه از تجهیزات موجود روی تابلو مختص استاد
- ۴- کیسول آتش نشانی
- ۵- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: الکتروپنوماتیک

گرایش: برق صنعتی

رشته: الکترونیک

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱	مجموعه چراغ سیگنال	۱
۲	تغذیه هوای فشرده	۱
۳	شمارنده	۱
۴	میکروسونچ	۲
۵	سنسور مجاورتی (القایی و خازنی)	۲
۶	سنسور نوری	۱
۷	مجموعه رله (سه تایی)	۳
۸	شیر ۳/۲ سنلونییدی	۱
۹	شیر ۵/۲ یک سر سنلونیید	۱
۱۰	شیر ۵/۲ دو سر سنلونیید	۱
۱۱	کابل دو سر فیش قرمز ۸۰ سانتی	۱۰
۱۲	کابل دو سر فیش مشکی ۸۰ سانتی	۱۰
۱۳	کابل دو سر فیش مشکی یک متری	۱۰
۱۴	کابل دو سر فیش قرمز یک متری	۱۰
۱۵	دستور کار آزمایشگاه	۱
۱۶	مشخصات فنی کلیه قطعات فوق	۱

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- کیسول آتش نشانی
- ۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام آزمایشگاه: **پنوماتیک**

گرایش: برق صنعتی

رشته: الکترونیک

تجهيزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۶ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱	منی فولد	۱
۲	واحد فیلتر (مراقبت) هوا	۱
۳	شیر ۳/۲ توزیع هوا	۱
۴	رگولاتور همراه با گیج فشار	۱
۵	گیج فشار ۱۰ bar	۱
۶	شیر ۳/۲ با تحریک دستی باز و بسته	۱
۷	شیر ۵/۲ خارجی	۱
۸	شیر ۳/۲ خارجی	۱
۹	شیر ۳/۲ غلتکی	۱
۱۰	شیر ۳/۲ میکروسوییچی	۲
۱۱	شیر مجاورتی	۱
۱۲	شیر تایمر پنوماتیکی ۳/۲	۱
۱۳	شیر تابع فشار	۱
۱۴	شیر ۳/۲ با تحریک هوایی از یک طرف و نرمال بسته	۱
۱۵	شیر ۵/۲ با تحریک هوایی از یک طرف	۱
۱۶	شیر ۵/۲ با تحریک هوایی از دو طرف	۱
۱۷	شیر ۳/۲ با تحریک فشاری - شستی	۲
۱۸	شیر تخلیه سریع	۱
۱۹	جک یکطرفه	۱
۲۰	جک دو طرفه	۱
۲۱	۲۰m شیلنگ انعطاف پذیر آبی	۱
۲۲	۲۰m شیلنگ انعطاف پذیر سفید	۱

درمیان

۵	اتصال سه راهی	۲۳
۵	اتصال مستقیم	۲۴
۵	درپوش قفل کننده ۱/۸	۲۵
۱۰	درپوش قفل کننده بلاستیکی	۲۶
۱	کمپرسور هوا ۱۰۰ لیتری	۲۷
۱	میز و پانل متحرک	۲۸
۱	مجموعه سمبل های مغناطیسی پنوماتیک	۲۹
۱	دستور کار آزمایشگاه	۳۰
۱	مشخصات فنی کلیه قطعات فوق	۳۱

توضیح: ردیف ۲۷ (کمپرسور ۱۰۰ لیتری) هر یک عدد برای ۴ میز می باشد.

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در آزمایشگاه:

۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد

۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور

۳- کیسول آتش نشانی

۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهیزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام کارگاه: **سیم پیچی ۲ و ۱**

رشته: الکترو تکنیک

گرایش: برق صنعتی

تجهیزات مورد نیاز: جهت آموزش ۱۶ دانشجو (۸ عدد میز کار)

ردیف	نام	تعداد
۲۳	بیج گوشتی	۱۶
۲۴	چهارسو	۱۶
۲۵	سیم مفتولی سایز ۰/۲۵، ۰/۳۰، ۰/۳۵، ۰/۴۰، ۰/۴۵، ۰/۵۰، ۰/۶۰، ۰/۷۰	دو کلاف
۲۶	سیم افشان تک نمره ۱ و ۱.۵	یک کلاف
۲۷	سیم افشان دو رشته ای	دو کلاف
۲۸	سیم افشان ۰/۵، ۰/۷۵، ۱، ۱/۵	یک کلاف
۲۹	انبر قفلی	۴
۳۰	آچار فرانسه	۴
۳۱	انبر دست	۱۶
۳۲	میکرومتر	۸
۳۳	تیغ موکت بری (کاتر)	۱۶
۳۴	آچار رینگ ۱۹	۲
۳۵	هویه هفت تیری	۸
۳۶	هویه قلمی ۱۰۰ وات یا بالاتر	۸
۳۷	کمان اره	۸
۳۸	کولیس	۸
۳۹	سوهان تخت	۸
۴۰	دم باریک	۱۶
۴۱	فرقره ترانس در سایزهای ۷۶، ۸۴، ۹۶، ۱۰۵ و ۱۲۰	۸
۴۲	لنت برق	۴ بسته
۴۳	قیچی	۱۶

ردیف	نام	تعداد
۱	پوسته موتور ۲۴ شیار	۸
۲	پوسته موتور ۳۶ شیار	۸
۳	بوئین بیج	۴
۴	مولتی متر	۴
۵	اهم متر	۴
۶	تستر آرمیچر (گرو لر)	۱
۷	میز آزمایش موتور و ترانس	۱
۸	دستگاه کلاف بیج	۶
۹	آرمیچر	۸
۱۰	خازن راه انداز موتور تک فاز	۴
۱۱	وازیاک سه فاز جهت تست الکتروموتورها	۱
۱۲	موتور کولر ۱/۲ و ۳/۴	۸
۱۳	فولی کش بزرگ و کوچک	۲
۱۴	دورسنج (تاکومتر)	۲
۱۵	قالب سیم پیچی مخروطی	۸
۱۶	قالب سیم پیچی استوانه ای	۸
۱۷	گیره رو میزی	۸
۱۸	میز کار دو نفره کارگاهی	۸
۱۹	سیم لاکمی از شماره ۰/۲۰ الی ۱/۵۰	در هر کلاس دو کلاف
۲۰	هسته های EI در سایزهای ۷۶، ۸۴، ۹۶، ۱۰۵ و ۱۲۰	در هر کلاس دو کلاف
۲۱	خط کش فلزی	۱۶

۱۶	سیم چین	۴۴
۴	چسب کاغذی	۵۵
یک نفره	نخ سربندی یا نخ ریسمان کار	۵۶
-	سیم لحیم	۵۷
۱۶	آرمیچر کنکتور در ۱۲ نیغه و ۱۲ شیار با طول محور حدوداً 15cm	۵۸
۱۶	کنکتور شاخک در ۱۲ شیار متناسب با آرمیچر	۵۹
کمک آموزشی	انواع موتورهای سه فاز	۶۰
کمک آموزشی	ترانس سه فاز مدل آموزشی	۶۱
کمک آموزشی	نمای برش خورده یک ماشین جریان مستقیم	۶۲
کمک آموزشی	مدل آموزشی تولید میدان دوار	۶۳
کمک آموزشی	مدل های گسترده سیم پیچی الکتروموتورهای ۲۴ شیار و ۳۶ شیار (سه فاز)	۶۴
کمک آموزشی	ترانس جوش بعنوان مدل یا الگو	۶۵

۱۶	فازمتر	۲۲
۱۶	فیلم رادیولوژی شسته شده	۴۵
	کاغذ برشمان	۴۶
۲ بسته	وارنیش در انواع سایزها	۴۷
۲	جعبه بوکس کوچک	۴۸
۸	پیچ گوشتی ضربه ای	۴۹
۸	چهارسو ضربه ای	۵۰
۴	چکش لاستیکی	۵۱
۴	چکش آهنی	۵۲
۸	چکش لاکه	۵۳
۱۶	گیره سوسماری سایز 5cm در چهار رنگ	۵۴

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در کارگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- کپسول آتش نشانی
- ۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهیزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام کارگاه: جوشکاری

گرایش: برق صنعتی

رشته: الکتروتکنیک

تجهیزات مورد نیاز: مخصوص آموزش ۱۲ دانشجو

ردیف	نام	تعداد
۱۶	ماسک جوشکاری	۱۲
۱۷	شیشه مشکی ماسک	۲۰
۱۸	شیشه سفید ماسک	۲۰
۱۹	الکتروود رتیلی ۳/۲۵	۵ بسته
۲۰	دستکش جوشکاری	۱۰
۲۱	دستکش کار	۲۰
۲۲	ماسک تنفسی	۵۰
۲۳	عینک کار	۱۰
۲۴	سیم جوش گاز	۳ کیلو
۲۵	پیش بند چرمی	۱۲
۲۶	جعبه کمک های اولیه	۱
۲۷	ورق گالوانیزه ۰/۲۵	۲ ورق
۲۸	ورق آهن سیاه ۲ میلی متری	۲ ورق
۲۹	تسمه فلزی عرض ۳ یا ۵ سانتی متر	۳۰ شاخه

ردیف	نام	تعداد
۱	ترانس جوش تا ۳۰۰ آمپر روغنی	۶
۲	کیسول و تجهیزات جانبی جوش استیلن	۲
۳	دستگاه نقطه جوش	۱
۴	مینی فرز	۲
۵	سنگ فرز	۱
۶	کمان اره	۴
۷	تیغ کمان اره	۲۰
۸	سوهان تخت و گرد	۵
۹	چکش گل زن	۵
۱۰	صفحه سنگ برش و ساب مینی و فرز	هر کدام ۱۵
۱۱	وایر برس کاسه ای و خورشیدی	۶
۱۲	فرچه سیمی	۶
۱۳	انبر قطعه گیر	۶
۱۴	خط کش فلزی ۲۰ سانتی	۱۰
۱۵	گونیا ۲۰ سانتی	۶

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در کارگاه:

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- کیسول آتش نشانی
- ۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره گردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام کارگاه: مدار فرمان

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: جهت آموزش ۱۶ دانشجو (۸ عدد میز کار دوطرفه)

ردیف	نام	تعداد	ردیف	نام	تعداد
۲۲	شستی استپ استارت دوقلو	۲۲	وسایل اندازه گیری		
۲۳	کلید تابع فشار	۵	۱	کنتاکتور (قدرت) 12A	۸۰
۲۴	کلید اتوماتیک ۱۰ الی ۱۶ آمپر	۱۶	۲	کنتاکتور کمکی	۴۸
۲۵	کلید محافظ جان ۱۶ آمپر	۱۶	۳	کنتاکتور ۱۲ ولت	۱۶
۲۶	ریل ترمینال	۲۰ شاخه	۴	کنتاکتور بوبین ۲۸۰ ولت	۱۶
۲۷	ریل مینیاتوری	۲۰ شاخه	۵	کنتاکتور بوبین ۱۱۰ ولت	۱۶
۲۸	ترمینال شماره ۶	۱۰۰	۶	کنتاکتور بوبین ۲۴ ولت	۱۶
۲۹	ترمینال شماره ۴	۱۰۰	۷	کنتاکتور DC	۱۶
۳۰	سیم مفتولی ۱.۵	۱۰ حلقه	۸	بی متال تا ۱/۶ آمپر	۲۰
۳۱	سیم افشان ۱.۵	۱۵ حلقه	۹	رله کنترل بار با حداکثر جریان ۲۵-۱۰ آمپر	۱۶
۳۲	چراغ سیگنال LED	۱۰۰	۱۰	کنترل فاز	۲۰
۳۳	چراغ سیگنال معمولی	۱۰۰	۱۱	فیوز سه فاز (قدرت) ۲۵ آمپر	۲۰
۳۴	فلوتر آب (کامل)	۵	۱۲	فیوز تک فاز (فرمان) ۶ آمپر	۲۰
۳۵	فلوتر روغن	۵	۱۳	تایمر موتوری	۲۰
۳۶	کنترلر سطح مایعات	۵	۱۴	تایمر الکترونیکی	۲۰
۳۷	کمکی دو باز دو بسته کنتاکتور تله مکانیک	۸۰	۱۵	تایمر بادی	۲۰
۳۸	کمکی دو باز دو بسته کنتاکتور هیوندا	۸۰	۱۶	تایمر حرارتی	۲۰
۳۹	سوئیچ کنترل فشار باد	۲	۱۷	میکروسوئیچ های یک باز یک بسته	۳۲
۴۰	فتوسل	۱۶	۱۸	میکروسوئیچ های دو باز دو بسته	۳۲
۴۱	سنسورهای نوری	۳۲	۱۹	شستی استارت	۶۰
۴۲	کلیدهای تابع دور	۵	۲۰	شستی استپ	۶۰
۴۳	کلیدهای تابع حرارت	۵	۲۱	شستی استپ استارت دوپل	۶۰

۲۰	دمباریک	۶۵
۲۰	پیچ گوشتی دوسو کوچک	۶۶
۲۰	پیچ گوشتی دو سو متوسط	۶۷
۲۰	پیچ گوشتی چهار سو متوسط	۶۸
۲۰	جعبه بکس کامل متوسط	۶۹
سایر تجهیزات		
۸	تابلوی دو طرفه آزمایش	۱
۸	میز آموزشی کار در طرفه با صفحه نوری مربوطه جهت نصب وسایل	۲
۱	تابلوی حفاظتی با وسایل اندازه گیری برای آزمایش	۳
۲۰	چراغهای اخطار دهنده (برای میزها)	۴
۲	الکتروموتور آسنکرون حداکثر تا 1.5HP	۵
۲	الکتروموتور دوتور قفسی ستاره حداکثر تا 1.5HP	۶
۲	الکتروموتور ستاره مثلث (۱ تا ۱.۵ اسب)	۷
۲	الکتروموتور دودور حداکثر تا 2HP	۸
۲	الکتروموتور دالاندر حداکثر تا 2HP	۹
۲	الکتروموتور ترمزدار لنتی حداکثر تا 2HP	۱۰
۲	الکتروموتور تک فاز با کلید گریز از مرکز و خازن	۱۱
۲	الکتروموتور تک فاز با خازن	۱۲
۲	موتور تکفاز دوخازنه	۱۳
۲	ترانسفورماتور ایزوله	۱۴
۶۰	سیم سیار با فیش های نر و مادگی جهت آزمایش	۱۵
۶۰	گیره سوسماری با سیم مربوطه	۱۶

۴۴	کلید میله ای	۵
۴۵	کلید گازی	۵
۴۶	رله کنترل ولتاژ	۱۶
۴۷	رله شیشه ای ۸ پایه	۱۶
۴۸	رله شیشه ای ۱۱ پایه	۱۶
۴۹	رله کنترل بار با حداکثر جریان ۱۵ آمپر	۱۶
۵۰	انواع لامپ با سریچ مخصوص	۵
۵۱	مینیا توری سه فاز ۱۶ آمپر	۱۶
۵۲	مینیا توری ۱۶ آمپر دوپل	۱۶
۵۳	مینیا توری ۱۶ آمپر چهارپل	۱۶
۵۴	ترانسفورماتور ۳۸۰ به ۲۲۰ ولت	۲
۵۵	خازن استوانه سه فاز 2.5 KVAR	۵
۵۶	خازن بانک سه فاز 5 KVAR	۵
۵۷	فیوزهای کتابی با پایه مخصوص	۱۲
۵۸	فیوزهای بکس با پایه مخصوص	۱۲
۵۹	فیوزهای استوانه ای با پایه مخصوص	۱۲
۶۰	فیوزهای کاردی با پایه مخصوص	۱۲
۶۱	فاز متر کوچک	۲۰
۶۲	فاز متر بزرگ	۲۰
۶۳	انبردست	۲۰
۶۴	سیم چین	۲۰

فضای مورد نیاز مطلوب : حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در کارگاه :

- ۱- یک دستگاه کامپیوتر یا لپ تاپ مختص استاد
- ۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور
- ۳- یک نمونه جداگانه از وسایل اندازه گیری و تجهیزات
- ۴- کپسول آتش نشانی
- ۵- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره کاردانی)



تجهيزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام کارگاه: تأسیسات الکتریکی

رشته: الکترو تکنیک

گرایش: برق صنعتی

تجهيزات مورد نیاز: جهت آموزش ۱۶ دانشجو (۸ عدد میز کار دو طرفه)

ردیف	نام	تعداد	ردیف	نام	تعداد
۲۰	ترانس جریان ۲۰۰/۵ و ۱۰۰/۵	از هر کدام ۸ عدد	وسایل اندازه گیری		
۲۱	کنتور سه فاز راکتیو	در دستگه	۱	آمپر متر دیجیتال	۸
۲۲	کنتور اکتیو	۲	۲	آمپر متر آنالوگ	۸
۲۳	کنتور دیجیتال	۲	۳	ولت متر دیجیتال	۸
۲۴	کنتور سه فاز دو تعرفه و یک تعرفه	از هر کدام ۲ عدد	۴	ولت متر آنالوگ	۸
۲۵	کسینوس فی متر تابلویی سایز ۲۲۰ ولت	۲	۵	مگر (با ولتاژ ۲۰۰۰۰) دیجیتال	۱
۲۶	ارت تستر با متعلقات مربوطه	یک دستگه	۶	مگر (با ولتاژ ۲۰۰۰۰) آنالوگ	۱
۲۷	توالی سنج	۲	۷	آمپر متر ولت متر تابلویی سایز ۹۶ به	از هر کدام یک سری
				آمبراژهای ۸۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰	
۲۸	ساعت کنتور دو تعرفه	۲	۸	فرکانس متر دیجیتال	۸
۲۹	آوومتر انبری	۵	۹	فرکانس متر آنالوگ	۸
۳۰	کلید ولت ۴ و ۷ حالت	از هر کدام ۸	۱۰	فرکانس متر تابلویی سایز ۹۶ و ۱۴۴	از هر کدام ۲
سایر تجهیزات			۱۱	وارمتر دیجیتال تابلویی	۸
۱	باکس تابلو (خام) دیواری روکار	۶	۱۲	وارمتر آنالوگ تابلویی	۸
۲	باکس تابلو (خام) دیواری توکار	۲	۱۳	واتمتر دیجیتال تابلویی	۸
۳	باکس تابلو (خام) ایستاده طرح ریتال	۶	۱۴	واتمتر آنالوگ تابلویی	۸
۴	باکس تابلو (خام) ایستاده جوشی	۲	۱۵	واتمتر تابلویی تکفاز سایز ۹۶	۲
۵	تابلو ایستاده تک سلولی جوشی	۲ سلول	۱۶	واتمتر تابلویی سه فاز سایز ۹۶	۲
۶	تابلو ایستاده تک سلولی طرح ریتال	۳ سلول	۱۷	کسینوس فی متر دیجیتال تابلویی	۸
۷	ایزولاتور (انواع مفره ها)		۱۸	کسینوس فی متر آنالوگ تابلویی	۸
۸	انواع مفره اتکایی	۴۸	۱۹	کسینوس فی متر تابلویی سایز ۹۶ و ۳۸۰ ولت	۲

۳۵	انواع شیرینگ های حرارتی به عرض یک الی ۵ سانتی متر	۵ متر
۳۶	انواع سر سیم شماره ۶ و ۴ برای سیم های ۲.۵، ۴، ۶	از هر کدام ۱۰۰
۳۷	انواع کابل شوهای طرح کلوک ساینز ۱۶ الی ۷۰	۵۰
۳۸	انواع کابل شوهای طرح کلوک ساینز ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰، ۳۰۰	۱۰
۳۹	فیوزهای مینیاتوری ۱۶ و ۲۵	از هر کدام ۲۰
۴۰	فیوزهای مینیاتوری ۲۲، ۴۰، ۶۳	از هر کدام ۵
۴۱	انواع کلیدهای گردون تابلویی سه فاز ۱۶، ۲۵، ۴۰، ۵۰، ۶۳ و ۸۰	از هر کدام یک نمونه
۴۲	انواع کلیدهای گردون تابلویی تک فاز (فقط تا ساینز ۴۰ آمپر)	از هر کدام یک نمونه
۴۳	کلید مغناطیسی سه فاز	۲
۴۴	کلید حرارتی سه فاز	۵
۴۵	انواع داکت های مشبک ۲، ۲/۵، ۴ و ۶	از هر کدام ۱۰ شاخه
۴۶	نوار فرم در دو ساینز	یک حلقه
۴۷	کلید دو طرفه سه فاز گردون تابلویی ۶۳، ۱۰۰ و ۱۶۰	از هر کدام ۱
۴۸	کلید دو طرفه سه فاز تیغه ای ۶۳، ۱۰۰ و ۱۶۰	از هر کدام ۱
۴۹	کلید دو طرفه سه فاز سکومک فرتسه ۶۳، ۱۰۰ و ۱۶۰	از هر کدام ۱
۵۰	ترانسفورماتور ایزوله ۲۲۰/۳۸۰	۲
۵۱	انواع زیپر ساینز ۱۵، ۲۰ و ۲۵	از هر کدام ۳ بسته
۵۲	جعبه تابلو خازن (خام) ۴ پله ای	۴
۵۳	جعبه تابلو دیواری طرح ریتال ۵۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰	از هر کدام ۳
۵۴	جعبه تابلو دیواری طرح معمولی صفحه منحرک ۵۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰	از هر کدام ۲
۵۵	جعبه تابلو دیواری طرح معمولی صفحه منحرک ۸۰، ۶۰، ۴۰	۲
۵۶	انواع خازن بانک روغنی سه فاز ۱۰، ۱۵ و ۲۰	از هر کدام ۲
۵۷	انواع خازن بانک خشک سه فاز ۱۰، ۱۵ و ۲۰	از هر کدام ۲
۵۸	خازن استوانه سه فاز ۷/۵، ۱۰ و ۱۲/۵ آمپر	از هر کدام ۲

۹	انواع مقره N	۱۶
۱۰	انواع مقره چکمه ای	۱۶
۱۱	انواع مقره های فاز از ساینز ۲۰۰ الی ۸۰۰	۲۴
۱۲	کانال شماره ۴*۴ و ۶*۴ مشبک	از هر کدام ۲۰ شاخه
۱۳	انواع ترمینال ریلی ۴ و ۶	از هر کدام ۱۲۰
۱۴	انواع بست انتهایی	۱۰
۱۵	انواع بغل ترمینالی	۵
۱۶	انواع شمشهای مسی ۳*۱۵، ۳*۲۰، ۳*۲۵، ۳*۲۰، ۵*۲۰، ۵*۳۰، ۵*۴۰	از هر کدام ۳۰ متر
۱۷	شمشهای آلومینیومی	نمونه های مختلف
۱۸	شمش مینیاتوری تکفاز	۸ شاخه
۱۹	شمش مینیاتوری سه فاز	۸ شاخه
۲۰	ریلهای مینیاتوری	۲۰ شاخه
۲۱	ریلهای ترمینال	۲۰ شاخه
۲۲	چراغهای سیگنال LED	۲۴
۲۳	چراغهای سیگنال معمولی	۲۴
۲۴	انواع پایه فیوزهای کاردی ۱۰۰ و ۱۶۰	از هر کدام ۳۰
۲۵	پایه فیوزهای کتابی ۲۵ و ۶۳	از هر کدام ۱۶
۲۶	انواع پایه فیوزهای بکس ۲۵ و ۶۳	از هر کدام ۴۸
۲۷	انواع فیوزهای کاردی هر ساینز و آمپر	۳
۲۸	انواع فیوزهای فشنگی هر ساینز و آمپر	۳
۲۹	فیوزهای استوانه ای	۱۶
۳۰	کلید فیوز ۱۶۰	۱۶
۳۱	کلید فیوز ۲۵۰	۵
۳۲	رله کنترل بار	۸

۵۹	خازن تک فاز در ظرفیت های مختلف	۱
۶۰	رگولاتور ۴ پله آنالوگ	۱
۸۳	چکش ۱۰۰ گرمی	۲
۸۴	چکش ۲۰۰ گرمی	۲
۸۵	آچار آلن (سایزهای متفاوت)	۲
۸۶	آچار معمولی تخت تا شماره ۲۲	دو دست
۸۷	هویه قلمی حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ وات	۲
۸۸	بست کمربندی ۱۵، ۲۰ و ۲۵	
۸۹	میخ پرچ شماره ۴	یک بسته
۹۰	انبر پرس معمولی یا طرح کلوکه ۳۰۰-۰	یک دستگاه
۹۱	انبر پرس معمولی یا طرح کلوکه ۱۲۰-۰	یک دستگاه
۹۲	انبر پرس سرسیم تا شماره ۱۰	دو دستگاه
۹۳	انبر پرس هیدرولیک (۳۰۰-۰)	یک دستگاه
۹۴	انبر پرچ	دو دستگاه
۹۵	پرس سرسیم	دو دستگاه
۹۶	شمش خم کن	یک دستگاه
۹۷	جعبه بکس تا ۲۲	یک دست
۹۸	گردبر سایز ۱۳، ۱۶، ۱۹ و ۲۲	ازهر کدام ۱
۹۹	لوله گیر	یک دستگاه
۱۰۰	لوله خم کن فولادی	یک دستگاه
۱۰۱	حدیده لوله فولادی با پارچه کامل	یک دستگاه
۱۰۲	دریل دستی معمولی برقی	یک دستگاه
۱۰۳	دریل ایستاده برقی	یک دستگاه

۳۳	بی متال	۱۶
۳۴	رله مغناطیسی	۵
۶۱	انواع کلیدهای اتوماتیک ۱۰۰، ۱۶۰، ۲۵۰	ازهر کدام ۵
۶۲	کنتاکتور خازنی ۱۰، ۱۵ و ۲۰	ازهر کدام ۲
۶۳	کلید تک فاز گردون ۱۶ آمپر دو طرفه	۱۰
۶۴	انواع شمش خورهای مختلف تا سایز ۱۰*۶۰	
۶۵	سیم مفتولی تا سایز ۶	از هر کدام ده جفت
۶۶	گیره رو میزی	۲
۶۷	انواع گلند سایز ۱۳، ۱۶، ۱۹ و ۲۱	ازهر کدام ۲۰
۶۸	رگولاتور ۶ پله دیجیتال	۱
۶۹	کپسول گاز مایع با سریک	۱
۷۰	پلاک تابلو در سه سایز	۱۰۰
۷۱	نوع ترانس های جریان در سبدهای مختلف تا سایز ۳۰۰*۵	۶
۷۲	وان لحیم	دو دستگاه
۷۳	شینه مخصوص مینیاتوری (kf) تکفاز	۱۰ شاخه
۷۴	شینه مخصوص مینیاتوری (kf) سه فاز	۱۰ شاخه
۷۵	پیچ گوشتی	۱۰
۷۶	فاز متر	۱۰
۷۷	چهارسو	۱۰
۷۸	انبردست	۱۰
۷۹	آچار معمولی رنگی تا شماره ۲۲	دو دست
۸۰	انواع مته آهنی تا شماره ۱۴-۳	۵
۸۱	دم باریک	۱۰
۸۲	دم پهن	۱۰

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در کارگاه:

۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص

دوره کاردانی)

۱- یک دستگاه کامپیوتر مختص استاد

۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور

۳- کپسول آتش نشانی



تجهیزات استاندارد کارگاهها و آزمایشگاهها

نام کارگاه: کابل و مفصل

رشته: الکترونیک

گرایش: برق صنعتی

تجهیزات مورد نیاز: جهت آموزش ۱۶ دانشجو (۸ عدد میز کار دوطرفه)

ردیف	نام	تعداد
۱۶	انواع کابل‌های صفر (۰.۶-۱ کیلوولت) (سایزهای متفاوت)	۵ متر
۱۷	انواع کابل‌های صفر (۰.۶-۱ کیلوولت) یک رشته	۲۰ متر
۱۸	انواع کابل‌های صفر (۰.۶-۱ کیلوولت) چهار رشته	۲۰ متر
۱۹	انواع کابل‌های صفر (۰.۶-۱ کیلوولت) پنج رشته	۲۰ متر
۲۰	جوراب کابل در ۳ سایز	۱
۲۱	قرقره کابل	۵
۲۲	آوومتر انبری	-
۲۳	مگر (با ولتاژ ۲۰۰۰۰) دیجیتال	یک دستگاه
۲۴	مگر (با ولتاژ ۲۰۰۰۰) آنالوگ	یک دستگاه
۲۵	جعبه بکس	دو دستگاه
۲۶	کیسول گاز مایع با سربیک	۱
۲۷	چند نمونه کابل‌های مسلح	-
۲۸	چند نمونه کابل‌های غیر مسلح	-
۲۹	انواع کلمپ	از هرکد ۳
۳۰	انواع بست کاتوچویی ۳۰۷۹	یک بسته

ردیف	نام	تعداد
۱	انواع مفصل‌های چدنی دوراهی (حداقل سه سایز)	۲
۲	انواع مفصل‌های چدنی سه راهی آ (حداقل سه سایز)	۲
۳	انواع مفصل‌های چدنی سه راهی ۷ (حداقل سه سایز)	۲
۴	انواع مفصل‌های چدنی چهار راهی (حداقل سه سایز)	۲
۵	انواع مفصل رزینی سه راهی	۵
۶	انواع مفصل رزینی دو راهی	۵
۷	انواع مفصل رزینی چهار راهی	۵
۸	مفصل دوراهی و سه راهی فشار قوی - فشار ضعیف	-
۹	انواع کابل‌های مسی ۲۰ کیلوولت پورتولین (یک رشته و سه رشته)، حداقل ۳ سایز	۵ متر
۱۰	انواع کابل‌های آلومینیومی ۲۰ کیلوولت پورتولین (یک رشته و سه رشته)، حداقل ۳ سایز	۵ متر
۱۱	انواع کابل ۲۰ کیلوولت روغنی، حداقل ۳ سایز	۵ متر
۱۲	انواع سرکابل چدنی	۲
۱۳	انواع سرکابل پورتولین، حداقل ۳ سایز	۴
۱۴	انواع سرکابل‌های داخلی	-
۱۵	انواع سرکابل‌های هوایی	-

۳۱	انواع بست کائوچویی ۳۰، ۸۰	یک بسته	۵۲	انواع مته الماسه ۶، ۷، ۸	هر کدام ۳
۳۲	انواع بست کائوچویی ۳۰، ۸۱	یک بسته	۵۳	دریل ضربه ای چاکدار	یک دستگاه
۳۳	دستگاه جوش سیم به صفحه	۱	۵۴	فیچی کابل بری	یک دستگاه
۳۴	دستگاه جوش شمش به شمش	۱	۵۵	کمان اره	۶
۳۵	دستگاه جوش سیم به شمش	۱	۵۶	رول پلاک ۸	۲ بسته
۳۶	مینی فرز	یک دستگاه	۵۷	پیچ چوب	۲ قراض
۳۷	ارت تستر	یک دستگاه	۵۸	چاقوی کابل بری	۵
۳۸	فلزیاب	یک دستگاه	۵۹	چاقوی گرافیت بردار	۲
۳۹	انواع سینی کابل ۱۰، ۲۰، ۳۰	از هر کدام ۴ شانه	۶۰	فاز متر	۱۰
۴۰	انواع رابط سینی ۱۰، ۲۰ و ۳۰	از هر کدام ۴	۶۱	پیچ گوشتی دوسو	۱۰
۴۱	انواع سه راهی ۱۰، ۲۰ و ۳۰	از هر کدام ۴	۶۲	پیچ گوشتی چهارسو	۱۰
۴۲	انواع چهارراهی ۱۰، ۲۰ و ۳۰	از هر کدام ۴	۶۳	انبردست	۱۰
۴۳	انواع زانویی ۱۰، ۲۰ و ۳۰	از هر کدام ۴	۶۴	دمباریک	۱۰
۴۴	پیچ و مهره سینی	۱۰۰	۶۵	دم پهن	۱۰
۴۵	نردبان کابل ۲۰ سانتی متری	۶ متر	۶۶	چکش ۱۰۰ گرمی	۱۰
۴۶	نردبان کابل ۳۰ سانتی متری	۶ متر	۶۷	چکش ۲۰۰ گرمی	۱۰
۴۷	سیم لحیم در ۲ سایز ۲۳	۴ قرقه	۶۸	انبر پرس دستی ۳۰۰-۰ کلوکه	۱
۴۸	روغن لحیم	-	۶۹	انبر پرس دستی ۱۲۰-۰ کلوکه	۱
۴۹	شمش لحیم	-	۷۰	انبر پرس هیدرولیک (۳۰۰-۰)	یک دستگاه
۵۰	انواع شیرینگ های حرارتی	-	۷۱	آچار آلن (سایزهای متفاوت)	-
۵۱	مته الماسه چاکدار ۴۰ سانتی ۱۸	۱	۷۲	آچار تخت (سایزهای متفاوت)	-

فضای مورد نیاز مطلوب: حداقل ۶۰ متر مربع

سایر موارد مورد نیاز در کارگاه:

۱- یک دستگاه کامپیوتر مختص استاد

۲- صفحه نمایش بزرگ یا ویدئوپروژکتور

۳- کیسول آتش نشانی

۴- دستور کار کاربردی آزمایشگاه (مختص دوره گردانی)